



Scheda Tecnica Stucco P95

DESCRIZIONE

P95 è uno stucco in polvere a presa rapida caratterizzato da elevata durezza e buona elasticità, per il trattamento dei giunti per lastre con bordo mezzo arrotondato senza nastro di rinforzo e per giunti particolarmente critici.

Viene frequentemente usato per l'esecuzione dei giunti di testa fra le lastre e per riparare fessure e lesioni generate da movimenti strutturali o da una cattiva posa in opera, in qualsivoglia tipologia di cantiere.

IMPIEGO

Riempimento e finitura dei giunti per lastre con bordo mezzo arrotondato senza nastro di rinforzo

Esecuzione dei giunti di testa fra le lastre e per riparare fessure e lesioni generate da movimenti strutturali o da una cattiva posa in opera. Per ambienti interni.

CARATTERISTICHE	
Tipo di stucco	4B – Stucco in polvere a presa per giunti senza armatura
Composizione	Formulazione a base gesso
Consumo	0,30 – 0,35 kg/m ²
Rapporto d'impasto 1a mano / mani successive	0,42 l/kg / 0,45 l/kg
Tempo di lavorabilità	70 minuti
Tempo di presa	100 minuti
Temperatura minima di utilizzo	> 5 °C
Temperatura massima di utilizzo	< 40 °C
Classe di reazione al fuoco	A1
Confezionamento	sacchi da 5 kg
Durata	9 mesi, dalla data di produzione in condizioni di stoccaggio ottimali (al riparo dal gelo e dall'eccessivo calore)

Nota : i tempi di lavorabilità e tempi di presa dipendono dalle condizioni di temperatura e umidità del cantiere.

PREPARAZIONE

- Lavare bene il secchio e gli utensili (eliminare tracce di grasso e/o vernice se si tratta di contenitori utilizzati per altri scopi);
- Spolverare il P95 fino a ricoprire completamente di polvere la superficie di acqua pulita;
- Lasciare riposare per 2 o 3 minuti;
- Mescolare manualmente con spatola o con miscelatore a basso numero di giri (<800 giri/minuto) fino a composto omogeneo.

APPLICAZIONE

- Coprire completamente il giunto con stucco mediante spatola americana: pulire le sbavature;
- Stuccare la testa delle viti;
- Attendere la presa dello stucco;
- Applicare una seconda mano di stucco sul giunto sempre con spatola americana (anche sulla testa delle viti);
- Attendere essiccamento dello stucco;
- Qualora si percepiscano avvallamenti del giunto rilevabili ad occhio o a mezzo regolo, applicare una terza mano;
- Per un'opera finita ad arte si consigliano tre mani di stucco ed una lieve carteggiatura. Solo dopo la perfetta presa procedere con la carta smerigliata per eliminare possibili irregolarità.

 UNI EN 13963